



维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	学府苑 5 号楼第 2 梯位 5#-3 电梯变频器维修、主机更换		
工程地点	学府苑小区 5 号楼第 2 梯位 5#-3 电梯内		
施工单位	莆田市恒菱机电设备有限公司		
监理单位	//		
开工时间	2015 年 5 月 3 日	竣工时间	2015 年 5 月 7 日
工程造价	人民币叁万壹仟壹佰肆拾贰元整 (¥31142 元)		
工程验收时间	2015 年 5 月 10 日		
工程概况	学府苑小区 5 号楼第 2 梯位 5#-3 电梯变频器烧坏, 经现场勘察是由于电梯主机使用年限已久, 长期磨损 (轴承/绕组老化), 运行阻力增大, 导致变频器持续超负荷工作, 因过热、过流保护失效而烧毁, 需要变频器维修、主机更换。		
验收内容	学府苑小区 5 号楼第 2 梯位 5#-3 电梯变频器维修、主机已更换是否运行正常。		
综合验收结论	学府苑小区 5 号楼第 2 梯位 5#-3 电梯变频器维修、主机更换后运行功能正常, 验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 2015年5月10日 验收合格
	监理单位意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 2015年5月10日 验收合格
	物业服务企业 意见	单位：(盖章) 参加人员：(签字) 2015年5月10日 验收合格



参加 工程 验收 业主 代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
		35032219770925518x	X20143113	同意	
		35032119731212220x	X20143098	同意	
		350321197012302293	X20157602	同意	
		350321198212156416	X20143101	同意	
		350321196612106013	X20143088	同意	
		350321195704195661	X8009791	同意	

