

莆田市人民政府安全生产委员会办公室文件

莆市安办〔2020〕6号

莆田市人民政府安委会办公室转发省政府 安委会办公室关于泉州“3·7”坍塌 事故情况通报的通知

各县（区）人民政府（管委会）安委会，市政府安委会各成员单位：

现将省政府安委会办公室《关于泉州“3·7”坍塌事故情况的通报》（闽安委办〔2020〕9号）转发给你们，请结合安全生产大排查大整治工作，全面举一反三，加强安全生产各项管控措施落实，有效防范化解危及人身安全风险隐患，确保安全稳定。

莆田市人民政府安全生产委员会办公室

2020年3月18日

（此件依申请公开）

福建省人民政府安委会办公室关于 泉州“3·7”坍塌事故情况的通报

闽安委办〔2020〕9号

各设区市人民政府及平潭综合实验区管委会安委会，省人民政府安委会各成员单位：

3月7日19时05分，泉州市鲤城区用于返工复产人员隔离观察的欣佳酒店发生坍塌事故，造成71人被困，经全力施救，42人生还，29人死亡。经初步调查分析，事故坍塌建筑物内的企业存在违法建设、违法施工、违法改建和违法经营等突出问题。新冠肺炎疫情防控期间发生这起坍塌事故，影响十分恶劣，教训极其深刻。事故发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，李克强总理等领导同志以及省委省政府领导分别作出批示。3月9日、3月11日，省委省政府召开省市县三级视频会议、省委常委会会议部署事故处置和安全隐患大排查大整治工作。省委办公厅、省政府办公厅下发《关于全面开展安全生产隐患大排查大整治的紧急通知》（闽委办明电〔2020〕25号），3月11日，国务院安委会办公室下发《关于近期典型事故情况的通报》（安委办明电〔2020〕4号），对我省发生的这起重大事故进行了重点通报。

这起事故暴露出我省一些地方和企业没有牢固树立安全发展理念，只想发展、不想安全，忽视集中复产风险高度聚集的新情

况，安全把关不严、防范责任措施不落实、隐患排查治理不到位，安全监管执法宽松软等问题突出。为深刻吸取事故教训，切实抓好安全生产工作，现提出如下要求：

一、进一步提高认识，强化政治担当和责任担当。安全生产事关人民群众安全、事关改革发展稳定大局。当前，正处于疫情防控、生产生活秩序恢复的关键时期。各地区、各有关部门和单位要认真学习、深刻领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示，落实李克强总理等领导同志批示要求，按照省委省政府具体部署，深刻汲取“3·7”坍塌事故教训。要高度重视复工复产中“人齐马不齐”、安全条件不足、超强度加班作业、重要岗位人员临时调剂“拉郎配”等突出风险，克服麻痹思想。要进一步强化政治担当，提升思想站位，严守安全底线，始终牢记“发展是第一要务、安全是第一责任”，严格落实各相关部门“三个必须”安全监管责任。要举一反三抓好安全生产各项工作，切实把安全生产与疫情防控同部署、同落实、同指导、同服务，有效防范化解重大安全风险，为打赢疫情防控阻击战、保持经济平稳运行和社会和谐稳定创造良好安全环境。

二、吸取事故教训，立即开展医学集中观察点建筑、定点医院等安全风险隐患排查。各级各部门各单位要深刻吸取事故教训，找准对策，堵塞漏洞，对辖区内所有利用民房、厂房、酒店、宾馆等改用的各类集中观察点，立即开展全覆盖建筑安全、消防安全检查。对临时改建不影响主体结构但存在建筑安全和消防安全隐患的，要督促建筑产权人或使用人进行整改，消除各类隐患。对建

设质量差、主体结构损坏、失修失养严重、超负荷使用、位于地质灾害易发地等存在安全风险的,要立即停止使用,组织人员撤离,更换隔离场所。要加强对集中观察点所改造装修的安全监管执法,坚决依法打击未办理施工许可和安全监督手续擅自施工、未经设计单位审核并报批擅自改变房屋主体和承重结构等违法违规行为。要对定点医院、集中观察点等开展一对一安全服务,指导管理单位建立健全内部安全责任制和安全管理机制,分病区、分网格开展常态化安全风险隐患排查治理,落实持续运转用电、用氧设备安全措施和酒精、口罩、强氧化剂等易燃易爆生产场所安全措施。要加强内部工作人员和患者、隔离人员安全知识和技能培训,配备必要消防器材,完善应急预案并组织演练,提高初起火灾处置能力。消防救援队伍要对涉疫场所点对点前置救援力量,实行“零距离”监护,完善医院、集中隔离观察点等涉疫场所内外协同联动机制,确保出现险情第一时间有力有效处置。各级安办要组织成员单位,按照职能分工逐一摸排,开列清单,对所有的隐患点和风险点进行消号管理,对风险大的要实行挂牌督办。

三、举一反三,抓好重点行业领域安全风险隐患排查整治。

煤矿方面,要严查严防水害、火灾等严重灾害,对重点地区和重点企业“开小灶”,严厉打击超能力、超强度、超定员突击组织生产等违法违规行为。危险化学品方面,要盯紧油气储存场所、高度危险装置、重大危险源、油气管道高后果区等,集中整治重大风险隐患,加强危险化学品各环节管理。非煤矿山方面,要强化冒顶坍塌、火灾等防范措施,加强对尾矿库、排土场等的巡查监控力度。建

筑施工方面，要严格施工现场管理，加强对危险性较大的分部分项工程和隧道施工、地下施工等安全检查，坚决杜绝赶工期、抢进度和违法转包行为。交通运输方面，要坚决整治“黑站点”、严重超载超限和无证非法营运，加强冰冻、团雾等灾害天气交通安全管控，对“两客一危”、客船游船、农村客运、桥梁隧道、客运枢纽场站、城市轨道交通、港口客运站、水运码头等加强安全检查，严格落实客渡船禁航限航规定，严禁渔船从事客货运行行为。消防方面，要深化冬春火灾防控，组织开展人员密集场所安全大排查，对医院、学校、商场、宾馆、娱乐场所等人员密集场所开展消防安全大检查，集中开展打通“生命通道”综合治理行动，对已排查发现的“三合一”“多合一”场所开展“回头看”，加大对沿街店铺违规改建夹层的打击力度。持续深化燃气、钢铁煤气、商贸、农机以及涉及水电气热等行业领域专项治理，严防各类事故发生。

四、突出复工复产特点，全力抓实抓细安全防范工作。要针对疫情防控需要和企业复工复产实际情况，推行在线审批、数字监管，通过信息化平台、视频调度、重要部位视频监控等方式，加强大数据分析研判，及时掌握企业复工复产和隐患排查治理情况，对隐患突出、安全基础较差的不放心地区和企业，适时开展明查暗访；对突出问题和重大风险隐患，组织专家远程“会诊”、上门现场指导服务，采取针对性措施及时化解消除；对重点岗位人员、新录用人员，组织线上免费安全培训，督促企业严格落实岗前培训制度，掌握基本安全技能，严防一上岗就出事。要督促企业对厂房、商场等生产场所的建（构）筑物结构安全、消防安

全进行全面排查，凡不能满足安全要求的，必须立即停止使用。要督促企业切实担负起主体责任，复工复产期间主要负责人和技术、管理团队必须在岗在位，认真排查安全风险隐患，建档立账、落实责任、闭环管理，确保逐项整改到位。要加强安全监管执法，严禁高危行业领域超能力、超强度、超定员生产，动火、有限空间等高危作业要严格执行审批、监护制度。

五、转变工作作风，严格精准监管执法。各级各部门各单位要牢固树立复工复产必须服从安全的意识，防止将安全监管执法与支持复工复产对立起来，综合运用现场检查、“四不两直”、“双随机一公开”等方式方法，确保监管力度不减，决不能丢掉原则，放弃监管执法职责，该处罚的要处罚，该停产的不手软，对不担当、不作为、不执法导致事故发生的，坚决依纪依规追责问责。要精准研判、精准执法、精准服务，加强点上情况和面上数据分析，找准盲区漏洞，补短板、强弱项，更加精准、更加务实防控风险，确保安全生产，确保不发生次生灾害，最大限度减少事故发生。

福建省人民政府安全生产委员会办公室

2020年3月12日

抄送：各县（区）人民政府（管委会）安办。

莆田市人民政府安全生产委员会办公室

2020年3月18日印发
