

工程决算书

建设单位： 福建百居乐物业管理有限公司

工程名称： 公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换工程

施工单位： 通力电梯有限公司

预算造价： 壹万壹仟柒佰贰拾叁元整




年 月 日

公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换工程 工程决算书

工程名称： 公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换工程

序号	品牌型号	工程或费用名称	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	通力电梯	对重返绳轮	1 PC	4379.00	4379.00	
2	通力电梯	KDL32 接触器	1 PC	1356.00	1356.00	
3	通力电梯	ADO 板	1 PC	2950.00	2950.00	
4	通力电梯	CEB 板	1 PC	738.00	738.00	
5	通力电梯	电池, 12V7AH	1 PC	182.00	182.00	
6	通力电梯	6`U/N 30	3 PC	194.00	582.00	
7	通力电梯	77 开关	2 PC	244.00	488.00	
8	通力电梯	电梯导轨	8 PC	131.00	1048.00	
	合计	大写：壹万壹仟柒佰贰拾叁元整			11723	含税



施工单位	 		
建设单位	福建百居乐物业管理有限公司 		
证明单位	 		
业主代表	房号	业主姓名 确认签字	联系电话
			






维修资金一般使用申请现场勘查单

申请单位 (公章)	福建百居乐物业管理有限公司		
维修项目	公司湾1号3井楼2单元货梯零部件更换工程		
小区地址	秀屿区笏石镇吴厝路511号		
序号	主要内容	勘查情况	
1	核查经维修资金列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意并书面签字的分摊确认明细表是否真实合法有效。	☐ 是	☐ 否
2	核查维修资金一般使用申请材料在小区醒目位置是否已公示。	☐ 是	☐ 否
3	核查维修项目(含列支范围)是否属实。	☐ 是	☐ 否
勘查部门意见: 同意 现场勘察人员: 邱 年 月 日			

维修前





维修后



