

④

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换工程		
工程地点	公园湾1号3#楼2单元货梯内		
施工单位	通力电梯有限公司		
监理单位	// //		
开工时间	年 月 日	竣工时间	年 月 日
工程造价	壹万壹仟柒佰贰拾叁元整(¥11723 元)		
工程验收时间	年 月 日		
工程概况	通力电梯有限公司与福建百居乐物业管理有限公司签订公园湾1号维保合同,根据维保现场检查发现公园湾1号3#楼2单元货梯零部件损坏需要更换才能把货梯恢复正常使用。		
验收内容	公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换后,试验运行正常。		
综合验收结论	公园湾1号3#楼2单元货梯零部件更换后功能使用正常,验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	陈金鑫 通力电梯有限公司 参加人员: 年 月 日 (盖章) (签字)
	监理单位意见	单位: 参加人员: 年 月 日 (盖章) (签字)
	业主委员会或所在社区意见	陈金鑫 社区居委会 参加人员: 年 月 日 (盖章) (签字)
	物业服务企业意见	陈金鑫 通力电梯有限公司 参加人员: 年 月 日 (盖章) (签字)

通力电梯有限公司

通力电梯有限公司

通力电梯有限公司

参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	姓名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
				同意	
				同意	
				同意	
				同意	
				同意	
				同意	
				同意	

CO., LTD.

有限公司