

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	鑫和书香苑 1#楼 2 梯电梯钢丝绳损坏更换项目		
工程地点	莆田市秀屿区笏石镇毓秀路 1388 号鑫和书香苑 1#楼 2 梯电梯内		
施工单位	通力电梯有限公司		
监理单位			
开工时间	年 月 日	竣工时间	年 月 日
工程造价	壹万叁仟陆佰贰拾叁元整元		
工程验收时间	年 月 日		
工程概况	鑫和书香苑 1#楼 2 梯电梯钢丝绳损坏，需要更换配件。		
验收内容	鑫和书香苑 1#楼 2 梯电梯更换钢丝绳后，试验运行正常。		
综合验收结论	鑫和书香苑 1#楼 2 梯电梯更换钢丝绳后功能正常，符合要求，验收合格。		



参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位: 通力电梯有限公司 (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	监理单位意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位: (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日
	物业服务企业 意见	单位: 福建省鑫和物业有限公司 (盖章) 参加人员: (签字) 年 月 日



参 加 工 程 验 收 业 主 代 表	签名	身份证号	房产权 证号	意见	联系电话

1000100205

三
城
置
业
有
限
公
司

ORS
梯
司
CO., LTD.
5533

CO., LTD.