

业主大会或者相关业主确认书

鑫和书香苑（小区名称）座落于莆田市秀屿区笏石镇毓秀路 1388 号（地址），小区鑫和书香苑 1#楼第一梯位货梯 L2 电梯钢丝绳损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对 鑫和书香苑 1#楼第一梯位货梯 L2 电梯钢丝绳损坏更换项目（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计人民币：13623 元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内鑫和书香苑 1#楼第一梯位业主共计 30 户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任：

（签字）

（业委会盖章）

相关业主代表：

（签字）

单位负责人：（签字）

（物业服务企业盖章）

