

业主大会或者相关业主确认书

鑫和·书香苑（小区名称）座落于莆市秀田屿区笏石镇毓秀路1388号（地址），小区鑫和·书香苑1#楼3T电梯钢丝绳损坏，为了保障住宅的正常使用和共用设施设备的安全运转，同意对鑫和·书香苑1#楼3T电梯钢丝绳损坏更换项目工程（维修项目）进行维修和更新、改造，工程预（决）算费用总计17682元。

根据《民法典》和《住宅专项维修资金管理办法》规定，上述维修项目列支范围内鑫和·书香苑1#楼业主共计30户业主（受益范围）依法书面表决小区本次维修资金的使用方案，并承诺《业主签名清册》等申请材料真实，如有虚假，愿承担相应法律责任。

业主委员会主任：（签字）
（业委会盖章）

单位负责人：（签字）
（物业服务企业盖章）



相关业主代表：121/405（签字）

2025年4月16日

2025年4月16日

121906

1#90

1#1205

1#306

5
05
506
1005
705
1305
606