

维修和更新、改造工程竣工验收报告

工程名称	海天首府 3 号楼第 1 梯位 6#电梯对重导绳轮、曳引轮、外呼板更换		
工程地点	福建省莆田市秀屿区秀屿大道 199 号		
施工单位	莆田市恒菱机电设备有限公司		
监理单位	//		
开工时间	2015 年 1 月 22 日	竣工时间	2015 年 1 月 23 日
工程造价	人民币：玖仟柒佰贰拾叁元整（¥9723 元）		
工程验收时间	2015 年 1 月 24 日		
工程概况	海天首府 3 号楼第 1 梯位 6#电梯对重导绳轮、曳引轮使用年限已久磨损严重，外呼板受潮腐蚀显示不正常需要更换。		
验收内容	海天首府 3 号楼第 1 梯位 6#电梯对重导绳轮、曳引轮使用年限已久磨损严重，外呼板受潮腐蚀显示不正常，已更换是否运行正常。		
综合验收结论	海天首府 3 号楼第 1 梯位 6#电梯对重导绳轮、曳引轮使用年限已久磨损严重，外呼板受潮腐蚀显示不正常，更换后运行功能正常，验收合格。		

参 加 工 程 验 收 单 位	施工单位意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2015年 1月24日 验收合格
	监理单位意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 年 月 日
	业主委员会或 所在社区意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2015年 1月24日 验收合格
	物业服务企业 意见	单位： 参加人员： (盖章) (签字) 2015年 1月24日 验收合格

参加 工程 验收 业主 代表	签名	身份证号	房产权证号	意见	联系电话
	350321197710070397			同意	
	35032119710901037X			同意	
	350322197707103094			同意	
	35032119740606649			同意	
	350321196306300336			同意	
	350322198210080071			同意	

